



Указатели предельных значений

Устанавливаются на манометры и биметаллические термометры


! Таблица совместимости приборов с указателями предельных значений (УПЗ) см. на стр. 96

Максимальная рабочая температура, °C
 Нержавеющая сталь: 200
 АБС-пластик: 80


Материал
 Нержавеющая сталь 12Х15Г9НД
 АБС-пластик




УПЗ-1 (нерж.)




УПЗ-2 (нерж.)




УПЗ-3 (нерж.)




УПЗ-3 (АБС-пластик)



УПЗ-4 (нерж.)



УПЗ-5 (нерж.)



УПЗ-5 (АБС-пластик)